Поради від Autodata: Seat Leon - незвичний шум від підвіски передніх коліс

дата публікації: 2025.11.09



Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: у нас виникли проблеми з пошуком джерела незвичного шуму, що походить з передньої підвіски автомобіля Seat Leon 2013 року випуску під час маневрування. Ми чули цей шум під час тест-драйву, але не можемо відтворити його, коли автомобіль знаходиться в майстерні. Чи знаєте ви, що може бути причиною цього шуму?

Відповідь: Нам відома проблема незвичного шуму, що виникає в моделях Leon без активної підвіски. Причиною шуму є надмірне тертя між кришкою штока переднього амортизатора та упором амортизатора. Нанесіть силіконове мастило на контактні поверхні кришки штока амортизатора та упору амортизатора. Після завершення ремонту необхідно виконати пробну поїздку, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Джерело: