


Subaru Forester: деренчання з-під днища автомобіля під час руху

дата публікації: 2024.12.05



Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: У нашого клієнта в автомобілі Subaru Forester 2.0 2013 року випуску під час руху з-під днища чути деренчання. Ми почули цей звук під час тестової поїздки, але після повернення в автомайстерню не змогли знайти причину його виникнення. Чи повідомляв хтось про проблему з цим шумом раніше?

Відповідь: Так, ми знаємо про проблему з шумом, що виникає в Subaru Forester. Швидше за все, його причиною є удар паливопроводу об бак. Приклейте повстяну стрічку до паливопроводу, як показано на малюнку. Після завершення ремонту виконайте тест-драйв, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Джерело: