


# Поради від Autodata: Volvo XC60 - незвичний шум з моторного відсіку

дата публікації: 2025.03.10



AD1214974 ©

**Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені вирішення поширених проблем автомобілів.**

**Питання:** наш клієнт є власником Volvo XC60 2011 року випуску і скаржиться на незвичний шум, що доноситься з моторного відсіку під час руху. Ми почули шум під час тест-драйву, але вже на СТО нам важко визначити причину несправності. Що може бути причиною такого шуму?

**Відповідь:** Ми чули про описану проблему, яка стосується моделей Volvo з п'ятициліндровим дизельним двигуном. Причиною несправності є вібрація клапана рециркуляції відпрацьованих газів, викликана коливаннями вакууму, причиною яких є знос зворотного клапана вакуумного насоса підсилювача гальм. Встановіть нову версію зворотного клапана вакуумного насоса підсилювача гальм. Перевірте роботу вакуумного клапана рециркуляції відпрацьованих газів і за потреби замініть його. Після завершення ремонту виконайте пробну поїздку, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Джерело: