


# Поради від Autodata: Golf - погана реакція на натискання педалі газу

дата публікації: 2025.08.18



**Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.**

**Питання:** у нас проблема з автомобілем Volkswagen Golf 1.4 TSI 2010 року випуску. На панелі приладів світиться індикатор несправності двигуна і є проблема з поганою реакцією на натискання педалі газу. Ми перевірили компоненти, на які вказують коди несправностей, але не змогли знайти причину несправності. Чи є у вас якісь ідеї?

**Відповідь:** Так, судячи з описаних симптомів, ця несправність, швидше за все, викликана гумовою вставкою шланга вентиляції картера, яка спричиняє від'єднання шланга від роз'єму. Ця несправність стосується декількох моделей Volkswagen з кодом двигуна САХА. Знайдіть і перевірте шланг вентиляції картера (фото 2.1). Якщо він від'єднаний, встановіть новий шланг. Очистіть коди несправностей і виконайте тест-драйв, щоб переконатися, що проблему вирішено.

Джерело: