


Поради від Autodata: Hyundai Veloster - притирання гальм задніх коліс

дата публікації: 2025.12.29



Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: в нашого клієнта в автомобілі Hyundai Veloster 2012 року випуску виникла проблема зі скреготом гальм задніх коліс при відпусканні стоянкового гальма. Ми кілька разів чистили задні гальма, але проблема не зникає. Чи знаєте ви якісь способи усунення цієї несправності?

Відповідь: Раніше ми стикалися з цією несправністю, яка стосується моделей Veloster з автоматичною коробкою передач, виготовлених до 28.02.2012. Причиною є потрапляння води до важеля супорта заднього стоянкового гальма, що спричиняє корозію. Зніміть троси стоянкового гальма з обох важелів супорта стоянкового гальма. Перевірте розмір «А» на обох задніх гальмівних супортах (мал. 3). Якщо загальний розмір задніх супортів менше 3 мм, встановіть нову версію комплекту важелів супортів стоянкового гальма. Якщо загальний розмір обох задніх супортів перевищує 3 мм, встановіть нову версію задніх гальмівних супортів.

Джерело: