


Поради від Autodata: Škoda Roomster - несправність, пов'язана з комп'ютером управління дросельною заслінкою

дата публікації: 2026.01.26



Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: В нашій автомайстерні знаходиться автомобіль Škoda Roomster 1.2 2010 року випуску, у якого виникають труднощі із запуском двигуна, а також загоряється сигнальна лампа несправності двигуна. У пам'яті бортового комп'ютера збереглися коди несправностей, пов'язаних з комп'ютером управління дросельною заслінкою. Чи відома вам така несправність?

Відповідь: Так, ця несправність нам відома і стосується моделей Fabia II і Roomster з кодом двигуна CGRA. Її причиною, ймовірно, є несправний комп'ютер управління дросельною заслінкою. Перевірте код дати виробництва на комп'ютері управління дросельною заслінкою (рис.1.1). Якщо дата виробництва до 06.12.2012, комп'ютер управління дросельною заслінкою необхідно замінити. Це повинно усунути несправність.

Джерело: