

Volkswagen Caddy постачатиметься з шинами Continental

дата публікації: 2022.05.10



Volkswagen Commercial Vehicles схвалила для комплектації VW Caddy шини виробництва Continental двох моделей - всесезонні Continental AllSeasonContact та літні EcoContact 6. Обидві шини були оптимізовані для зниження опору коченню та отримали найвищу оцінку "А" за паливну економічність за системою європейського маркування.

У Continental підкреслюють, що стали однією з перших шинних компаній, успішно розробивших всесезонну шину, яка отримала рейтинг "А" за енергоефективність. «У технічному відношенні розробка всесезонної шини – особливо складне завдання, оскільки воно має забезпечувати оптимальне зчеплення та максимальну безпеку і в літній, і в зимовий період, – зазначають у компанії. – Тому AllSeasonContact поєднують ключові елементи преміальних літніх і зимових шин Continental, а в недавньому тесті всесезонних шин, проведеному німецьким автомобільним журналом Auto Bild, ця модель отримала рейтинг "Зразково" за універсальність і хороше співвідношення ціни і якості».

Літні шини EcoContact 6 поєднують енергоефективність, високий ресурс, гарні гальмівні якості та керованість. «EcoContact 6 гарантують надійне зчеплення на сухих та мокрих дорогах, а також дуже хорошу стійкість у поворотах, навіть на високих швидкостях, – заявляють у компанії. – Шини нещодавно продемонстрували свою економічність у тесті Auto Zeiting, де оминули дев'ять інших продуктів від виробників з Європи, Азії та Америки у випробуваннях на опір коченню та отримали від редакції журналу рекомендацію за здатність економити паливо».

Continental AllSeasonContact будуть поставлятися для Caddy у розмірах 205/60 R16 96H XL та 215/55 R17 98H XL, а EcoContact 6 – у розмірності 215/55 R17 98H XL. Компанія також пропонує власникам Caddy зимові шини WinterContact TS 870, які «мають вражаючі характеристики в будь-яких умовах зимового періоду, забезпечуючи ефективне гальмування та точні реакції на дії водія, і нещодавно перемогли у великому тесті Auto Bild».

Джерело: <http://www.automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/54615>